



70, route 104,
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)
Tél.: (450) 346-6878
S/F : (866) 960-8313
daniel@atelierjp.ca



REPLACEMENT DE HALDEX À MERITOR

DE HALDEX 2S/1M



À MERITOR 2S/1M

PLC Select 6 Port ABS 2S/1M



Pièces nécessaires :



Valve S4005001010 / Power Cable 4493260300

DE HALDEX 2S/1M



À MERITOR 2S/1M

PLC Select FFABS 2S/1M
(4 Delivery Ports)



Pièces nécessaires :

Valve S4005001010 / Power Cable 4493260300
Spring Brake Valve J110800

Notre force... un soutien technique garanti